


导图

1. CoriDRAW导出

打开CoriDRAW图档,选中需要打标的图形,在比例栏中放大100倍(填入10000%)

10,000. % 10,000. % ,回车,(保持比例锁关闭的状态,会自动按比例放大100倍),然后直接点"文件"->"导出",弹出如下对话框,保存类型选为"PLT"格式,将只是选定的打上勾.点"导出"点"确定"如下图:



2. IT LASER导入

双击桌面的"IT LASER.EXE"图标



"文件" - "输入矢量文件" 选择

刚才的plt文件, 在尺寸里缩小100倍或直接输入大小值,



点放

置原点

